
انتار سناء فرقاء فرقاع فرقاع فرقاط فرقاط في المناء في ال


inalialia justinalia



وزارة الثقافة مبئة الأثار المصرية

تصميم وتنفيذ: آمال محمد صفوت الألفى مطبعة هيئة الآثـار المصريـة

القاهرة ١٩٨٦



اینار سیاء خربرهٔ فرعون

تمثل قلعة صلاح الدين الأيوبى على جنريرة فرعون فى سيناء قيمة تاريحيه وأثرية فى الآثار الإسلامية لأكثر من اعتبار، حيث لعبت هذه القلعة الشامخة دور الحارس الأمين للشواطىء العربية فى مصر والحجاز والأردن وفلسطين على حد سواء، وأسهمت فى درء الأخطار العسكرية أثناء الصراع الصليبى العربى، حيث كانت مصر الإسلامية تمثل الدرع الواقى للعالم العربى والإسلامي أثناء ذلك الصراع.

واللمه ولىي التوفيق

دكتور / أحمد قدرى رئيس هيئة الآثار المصرية

إكتسبت شبه جزيرة سيناء أهمية خاصة على مر العصور التاريخية لكونها المدخل الشرق لمصر، وعن طريقها دخلت معظم الغزوات الخارجية ، فكانت مسرحا لمعظم العمليات الحربية التي خاضتها مصر . وهي كذلك تعتبر أحد المنافذ الهامة لقوافل التجارة والحجاج .

ولعل في هذه الحقائق ما يفسر وجود عدد من القلاع والحصون المنتشرة في معظم أنحاء سيناء ، والتي أقيمت منذ العصور الفرعونية ، ولم تكن تلك الحقائق ببعيدة عن فكر السلطان «صلاح الدين الأيوبي» بفطنته العسكرية المعروفة وخاصة أثناء الغزو الصليبي على الشام ، ومن ذلك قيامه بإصلاح «طريق العريش» وتأمينه ، وبناء عدة حصون منها «قلعة الجندي» بوادي سدر ، و «قلعة جزيرة فرعون» .. وهي حصون تقع بالقرب من «درب الشعوي» الذي كثيرا ما اجتازه «صلاح الدين» أثناء حروبه مع الصليبين .

من المرجح أن أصل تسميتها بجزيرة فرعون يعود إلى «فارا» والذى أطلقه الرومان عليها عفقد كانت محل اهتمامهم في العصر البيزنطى لخدمة تجارتهم في البحر الأحمر.

أسباب بناء القلعة

بنيت هذه القلعة على بعد ستين كيلو مترا من مدينة نويبع جنوب طابا بحوالى ثمانية كيلو مترات ، لتكون نقطة حصينة لحماية الطرق البرية والبحرية بين مصر والشام والحجاز وقاعدة بحرية متقدمة ، لتأمين خليج العقبة والبحر الأحمر من أى غزوة بحرية صليبية . وكان لموقع القلعة المحاطة بالمياه من كل جانب وبعدها عن الشاطىء بسافة ، ٢٥ مترا ولقربها من مصادر المياه الصالحة للشرب ولارتفاعها النسبى عن سطح المياه في وسهولة إمدادها بالذخائر والمؤن وكشفها للطرق على أرض سيناء ، مما يفقد مهاجميها لعنصر المفاجأة لسهولة اكتشافهم والاستعداد لهم . . أثر كبير في أهميتها الإستراتيجية آنذاك .

القلعة في العصر الأيوبي

من نتائج الحفائر التي قامت بها هيئة الآثار المصرية في جزيرة فرعون اتضح لنا أن مباني العصر الأيوبي أكثر تواجدا وأكثر وضوحا وإن كان هذا لا ينفي استغلال الجزيرة في عصور سابقة كالعصر البيزنطي والطولوني ولأغراض مختلفة منها حماية الطرق التجارية والسيطرة على البحر الأحمر.

ولقد بدأ «صلاح الدين الأيوبي» في بناء هذه القلعة بعد انتصاره على الصليبيين وطردهم من «جزيرة أيله» عام ١١٧٠ ميلادية – ٥٦٦ هجرية .

واستمرت القلعة طوال هذا العصر تمثل دورا هاما في الصراع الإسلامي والصليبي، كأهم نقط الإنذار المتقدمة وواحدة من القلاع القليلة التي دخلت ضد الصليبين في حرب بشكل مباشر، وقامت أيضا بدور حيوى في حماية خليج العقبة والبحر الأحمر وبلاد الحجاز من الوقوع تحت السيطرة الصليبية. وثما يذكر هنا تدليلا

على ذلك ، إنه عندما قام «أرناط» أمير حصن الكرك الصليبي بتجهيز حملة بحرية للاستيلاء على الجزيرة وقلعتها ، وأيضا للاستيلاء على شواطىء البلاد الحجازية عام وقلعتها ، وأيضا للاستيلاء على شواطىء البلاد الحجازية عام ما ١١٨٢ م . . إلّا أنه لم يتمكن من ذلك ، وظلت الجزيرة صامدة أمام ضراوة الحصار البحرى ، المضروب حولها من السفن الصليبية ، والتي بقى جزء منها لحصار القلعة ، والجزء الآخر أبحر في اتجاه الجنوب للوصول إلى شواطىء بلاد الحجاز .

ولقد قامت الحامية العسكرية الموجودة بالقلعة أثناء الحصار ، بإبلاغ الموقف إلى القاهرة عن طريق الحمام الزاجل ، فقام الملك «العادل أبو بكر أيوب» نائبا عن أخيه «صلاح الدين الأيوبي» ، الذي كان بالشام في ذلك الوقت بإعداد أسطول حربي وشحنه بالمقاتلين ، وأبحر به «حسام الدين لؤلؤ الحاجب» قائد الأساطيل المصرية فبدأ بأسطول الفرنج الذي يحاصر «جزيرة أيلة» . فكان موقفهم مشرفاً - كا ذكر لنا ابن خلدون - ثم أتبع ذلك بانتصاره على الأسطول الصليبي الذي توجه إلى بلاد الحجاز وكانت هذه الموقعة في عام ١١٨٢ ميلادية .

القلعة في العصرين المملوكي والتركي

إستمرت القلعة في أداء دورها طوال هذين العصرين لحماية الحدود المصرية الشرقية وطريق الحج المصري بالذات والذي كان يمتد قريبا منها وكذلك القوافل التجارية ، وقد تم كذلك استخدامها في العصر التركي لإقامة الحامية المصرية .

تخطيط القلعة

هذه القلعة في الواقع عبارة عن تحصينات شمالية وجنوبية ، كل منهما عبارة عن قلعة مستقلة ، تستطيع أن تستقل بمفردها إذا ما حوصرت إحداهما . فقد تمت الإستفادة من تضاريس الجزيرة بشكل مثالي بحيث تم بناء القلعتين على تلين ، الشمالي فيهما أكبر حجما وأكثر تفصيلا ، ومازال يحتفظ بالكثير من عناصره المعمارية المختلفة ، أما السهل الأوسط المحصور بينهما فقد أقيمت فيه المخازن والغرف والمسجد ، ويحيط بالقلعتين والسهل

الأوسط سور خارجى مواز لشاطىء الخليج فى ضلعه الشرقى والغربى ، به ستة أبراج تطل مباشرة على مياه الخليج .

التحصينات الشمالية

ترتفع أسوار هذه التحصينات وتتخللها الأبراج عند النهايات العليا للتل الشمالي بحيث تشغل كل المساحة . وبالنظر إلى المسقط الأفقى لها نجد أن هناك سوراً غربياً وسوراً شرقياً ، يتقابلان عند نقطة المدخل الرئيسي في الشمال ، ويتخلل هذه الأسوار أبراج مربعة ذات دورين ، وأحيانا ذات ثلاثة أدوار لزيادة الكفاءة الدفاعية وتوجد بها فتحات لرمى السهام في ثلاثة اتجاهات ، بحيث يمكن التحكم في كل اتجاه وخاصة في المناطق التي يمكن الصعود منها إلى أعلى . وعدد هذه الأبراج تسعة . أما الأسوار والتي كانت بسمك ، ٢ ر ر مترا وتحتوى على طرقات ، فقد كانت تستخدم لوقوف الجنود خلفها لرمى السهام ، وإن


خزان المياه

محفور فى الصخر قرب المدخل الشمالى ، وهو عبارة عن مساحة مستطيلة يتخللها صفان من العقود العرضية ، تحمل ثلاثة أقبية طولية نصف دائرية . وهو مشيد من الحجر الجيرى ومكسو من الداخل بطبقة من الملاط المكون من الجير ورماد الفرن . وكان يعتمد فى ملء هذا الخزان على مياه الأمطار التى تسقط على المنطقة ، أو عن طريق نقل المياه إليه بواسطة المراكب أو الرجال من بئر طابا القريب .

كنا لم نعثر على بقايا هذه الشرفات والأبراج إلا في السور الغربي نظرا إلى أنه احتفظ بكثير من عناصره المعمارية .

أما السور الشرق فقد لوحظ أنه مهدم تماما ، ولم يتبق منه سوى الآثار الدالة على خط سيره . وكذلك برج آخر يطل على الجهة الشرقية وملحق به برج للحمام الزاجل الذى كان يستخدم فى نقل الرسائل بين القلعة وبين القاهرة ، أو بين القلعة والشام .


ويعتبر التحصين الشمالي وحدة دفاعية متكاملة . والأسوار متصلة وإن جاء على مستويين نظرا لطبيعة التل . مستوى أقل إرتفاعا وهو الشمالي ، وبه المدخل الرئيسي ، ومستوى أكثر إرتفاعا ويقع جنوبي الأول ، وهما يتصلان ببعضهما عن طريق باب أوسط و سلم حجرى ، ويوجد مدخل آخر في الجهة الجنوبية الشرقية ، وهو الباب الذي كان أكثر استعمالا . والتحصين الشمالي يضم مبانٍ عديدة لاستخدامات مختلفة منها غرف للمبيت ومنها المخازن ، وأيضا المطبخ والفرن .



يقع بجوار المدخل الثاني في الجنوب ، وهو عبارة عن مساحة مستطيلة أبعادها ٣ × ٤ أمتار في عمق ٥ أمتار . يعتمد سقفه في الوسط على عقدين يحملهما عمود يتوسط الصهريج وهو من الحجر الجيرى ، طوله أربعة أمتار . أما العقدان فتم بناؤهما من الطوب الأحمر وباقى جدران الصهريج تم بناؤها من الحجر الجيرى ، وتم تغطيتها بطبقة من الملاط المكون من الجير والحمره ويُنزل إليه بواسطة سلم .

ويعتمد هذا الصهريج في ملئه على جلب المياه إليه من بئر طابا ، بواسطة المراكب أو جلب المياه من الخزان السابق الإشارة اليه .

يقع بالقرب من صهريج الماء ويتكون من ثلاث غرف مشيدة من الحجر الجيرى ومغطاة بأقبية من الحجر الجيري أيضا .. الغرفتين الداخليتين الساخنتين تقوم أرضيتهما المبلطة ببلاط من الحجر الجيرى فوق أقبية التسخين التي توجد أسفل منها، وتمتد تحت الأرضية المشيدة من بلاطات الحجر الجيرى مواسير من الفخار لنقل الحرارة وتوزيعها على أرضية الحمام . أما الغرفة الثالثة فكانت مخصصة لخلع الملابس وتؤدى إلى ممر للتوصيل إلى الحجرات الساخنة الداخلية . وخزان الماء الخاص بالحمام يوجد أعلى هذه المجموعة ، وشيدت جوانبه من الطوب الاحمر الوردي ، وتتخلل هذه الجوانب مواسير من الفخار لنقل المياه الساخنة والبخار من الخزان إلى الحمام وكان التسخين يتم من أسفل الخزان عن طريق فرن يتم الوصول إليه من خارج السور الغربي .



المداخل

يوجد لهذا التحصين الشمالي مدخلان رئيسيان هما المدخل الشمالي والآخر هو المدخل الجنوبي الشرقي ، وهو الأكثر استعمالاً نظرا لاتصاله بالتحصين الجنوبي ومباني السهل الأوسط وكذلك المسجد ، ويوجد مدخل آخر يوجد بين المستوى الأول للمباني والمستوى الثاني داخل التحصين نفسه ، هذه المداخل كانت محصنة نظرا لصعوبة الصعود إليها ، ثم وجود أبراج لحماية الطريق الصاعد إليها .

للسجد

يقع المسجد جنوب شرقى التل الشمالى ويأخذ موقعه هذا مكانا وسطا بين التحصين الشمالى والجنوبى وإن كان أقرب إلى مبانى التحصين الشمالى . والمسقط الأفقى له مستطيل الشكل فى الجدار الجنوبى الشرقى حيث توجد حنية المحراب نصف الدائرية يكتنفها من على الجانبين عمودان من الحجر الجيرى . ويقع المدخل فى الجانبين عمودان من الحجر الجيرى . ويقع المدخل فى

الجدار الشمالي الغربي المقابل لجدار القبلة تتقدمه مساحة أحرى مكشوفة مستطيلة المسقط، أضيفت لتوسعة مساحة المسجد لمواجهة زيادة عدد المصلين بالمسجد في وقت من الأوقات. ويوجد شباكان في الجدار الشرقي يقابلهما اثنان آخران في الجدار الغربي. وكسيت أرض هذا المسجد ببلاطات من الحجر الجيري. هذا وقد تم العثور على لوحة تأسيسية من الحجر الجيري بالخط النسخ الأيوبي الغائر مكتوب عليها:-

السطر الأول: أمر بإنشاء هذا المسجد

السطر الثانى: المبارك الأمير حسام الدين

السطر الثالث: باجل بن حمدان في شعبان

السطر الرابع: المعظم س....

السطر الخامس: وحمد (ده).

مشروع هيئة الآثار المصرية لترميم وتطوير قلعة صلاح الدين الأيوبى

نظرا لتأثر مبانى القلعة بالظروف الجوية والرياح مما عرض كثيراً من أجزائها للسقوط والتلف فضلا عن عدم تنفيذ أى مشروع لترميم مبانيها من قبل فقد أعدت هيئة الآثار المصرية مشروعا متكاملا لترميم مبانى القلعة والذى سبق تنفيذه إجراء دراسات عن حالتها أظهرت ما يلى :-

- ١ إن الجدران كانت في حالة واهية ومتداعية في كثير من الأجزاء.
- إن أجزاء كبيرة من الجدران سواء الأسوار أو الأبراج أو المبانى الداخلية قد سقطت بفعل الزمن والعوامل الجوية المختلفة.
- إن العديد من العناصر المعمارية والتخطيط
 الأصلى للمبانى والأسوار فى بعض أجزائها كان
 مختفيا تحت طبقات الرديم والصخور .

وفى ضوء هذه الحقائق تم وضع خطة العمل والتى تنقسم إلى شقين :-

الشق الأول: إجراء حفائر ونظافة للأجزاء المختلفة للتمهيد لأعمال الترميم.

الشق الثاني: أعمال الترميم المعماري.

أعمال الحفائر والنظافة

بعد دراسة علمية قام بها قطاع الآثار الاسلامية والقبطية بهيئة الآثار المصرية تم التركيز على التحصين الشمالي والمسجد وبعض أجزاء من مباني السهل الأوسط. ووضعت خطة لرفع الرديم الذي يغطى كل أرض القلعة وكذلك كتل الصخور الساقطة من الجدران ، وإعادة استخدامها مرة أخرى في الترميم المعماري . وبالتالي تم التعرف على كثير من العناصر المعمارية والتخطيط الذي كانت عليه بعض أجزاء القلعة والتي لم تكن معروفة من قبل . كذلك تم إظهار تخطيط الأسوار الشرقية وبعض قبل التي لم تكن معروفة من قبل . كذلك تم إظهار تخطيط الأسوار الشرقية وبعض الأبراج التي لم تكن موضوعة في أي تخطيط سابق للقلعة .

وتم التعرف على خط سير الجنود داخل القلعة وبين أجزائها المختلفة. أيضا تم الكشف عن حجرات إيواء الجنود والمطابخ والأفران وطرق إمداد القلعة بالماء العذب. ثم تم الكشف في هذا الاطار عن العديد من الآثار المنقولة والتي لا تمثل قيمة مادية كبيرة بقدر ما تمثل أهمية في تحديد بعض الفترات الزمنية والعصور المختلفة التي عاشتها القلعة كأحد القلاع الاسلامية الهامة على الحدود المصرية ومن هذه الآثار:—

- الوحة بالخط الكوفى البسيط وترجع فى الغالب كا هو واضح من أسلوب الكتابة إلى القرن الثالث الهجرى .
- ۲ لوحة إنشاء المسجد وهي من الحجر الجيرى مكتوبة بالخط النسخي الغائر وترجع إلى العصر الأيوبي .
- ۳ بعض رؤوس السهام التي كانت مستعملة في العصر الأيوبي .

- بعض من كسر الفخار المطلى والمحزوز مما كان مستعملا في الحياة اليومية .
- بعض قصاصات من الورق مكتوب عليها بالخط
 النسخى وكانت أجزاء من رسائل تم تبادلها بين
 القلعة والقاهرة بواسطة الحمام الزاجل .

العوامل المؤثرة على التخطيط العام للقلعة

الجزيرة عبارة عن تلين من الصخور النارية (تل كبير شمالى ، وآخر صغير جنوبى) .. تتدرج بينهما خطوط كنتورية آخذة فى الانخفاض مكونة فى المساحة بينهما ما يشبه السهل ... ، وتتدرج هابطة سهلة الانحدار فيما بين الشاطىء الشرقى للجزيرة والتل الشمالى .. ، وشديدة الانحدار فيما بين الشاطىء الغربى والشمالى .. ، الغربى للجزيرة والتل الشمالى .. ، الغربى للجزيرة والتل الشمالى .. ،

- وبالنسبة للتل الجنوبي فخطوط الكونتور شديدة الانحدار نحو شاطىء الجزيرة في الثلاث

الاتجاهات الشرقية والجنوبية والغربية آخذة في التدرج من ناحية الشمال نحو السهل الأوسط بين التلين .

كان لطبيعة الجزيرة أكبر الأثر على الحل المعمارى للقلعة ولعملية التوظيف .. فنجد أنه قد تم اختيار التل الكبير الشمالى لبناء التحصين الرئيسي للقلعة محتوياً على المساحة السكنية وما يتبعها من خدمات (صهريج المياه ، المخازن ... الأماكن الأكثر تحصينا من التل (الأماكن شديدة الأماكن الأكثر تحصينا من التل (الأماكن شديدة الغرب الانحدار نحو الشاطىء الضيق) ناحية الغرب والشمال الغربى .

وعند الأماكن التي تمثل نقط ضعف دفأعية حيث لم تساعد طبيعتها على عمليات التحصن حيث الأرض سهلة الانحدار (سهلة التسلق) وذات شاطىء عريض وبعيدة عن المدى المؤثر لسهام وقذائف المتحصنين داخل القلعة .. كان

الحل الأمثل عند هذه الأماكن هو بناء الأبراج على الشاطئين الشرقي والغربي مباشرة ، ويربط فيما بينهما الجدار المحصن .

وفى المتسع بين التلين بنيت المخازن العامة للقلعة حيث توسطت الموقع كحل معمارى عملى يقرب المسافة فيما بينها وبين جميع أجزاء القلعة ، وكذلك لقربها من ذلك الخليج الصغير المعتقد بأنه كان يمثل الميناء بالنسبة للقلعة .

طرق ومواد الانشاء

كان الانشاء بالتكملة على ما بنته الطبيعة ، بذلك توصل بناة القلعة ببصيرتهم الانشائية إلى ذلك المفهوم الانشائي الأكثر توافقا مع الطبيعة ، الموفر للجهد والمواد الانشائية (إقتصادياً) والمضمون بنتائجه (جمالياً) . ويظهر ذلك أوضح ما يكون في الحل الانشائي للدور السفلي بالتحصين الرئيسي ..

شيدت القلعة من حوائط حاملة بنيت من الأحجار المقتطعة من التل الصخرى (صخور فارية جرانيتية) وبعضها ناتج عمليات تسوية الصخور التي تمثل الأساس لهذه الحوائط التي بنيت من الأحجار غير المنحوته (الغشيمة) ومن الأحجام المتوسطة والصغيرة نسبيا .. والتي لم تنحت أو لم تسو إلى حد ما إلا عند بناء الأركان (النواصي) أو عند استخدامها لبناء عقود أو أعتاب ..

دواعي الترميم

نظرا لانجاز الدور الاستراتيجي والعسكرى للقلعة ولتقدم العلوم العسكرية ومعدات الحرب وتطور المواصلات تضاءل الدور التاريخي للقلعة من الناحية العسكرية فأهملت وتركبت بها التراكات والمؤثرات الطبقية التي أدت إلى تلاشي معظم أجزاء السور الساحلي المحيط بالجزيرة ، وتهدم أبراجها نتيجة لارتطام الأمواج بها . وأصبحت

العناصر المعمارية التى تشكل التخطيط العام للقلعة عبارة عن أكوام من الحجارة يصعب للزائر العادى أن يشكل فكرة واضحة عنها.

هذه الأسباب وضعت هيئة الآثار المصرية خطة عاجلة لحماية هذا الأثر الهام حيث إن هذه القلعة تعتبر مثالا فريدا من الناحية التاريخية والأثرية والمعمارية والتي استخدم فيها المهندس الشكل الطبيعي لجبال الجزيرة محافظا على المناسيب الطبيعة ، والتي طوع فيها الطبيعة الصخرية إلى جانب الناحية العسكرية ، وإستخدم مادة البناء الطبيعية من الصخور النارية والتي تختلف عن مادة البناء في معظم القلاع الأخرى التي استخدم فيها الأحجار الناوع الحجرية بصفة عامة مما دعا إلى المحافظة على هذا النوع الفريد من البناء .

واستخدم من الأحجار النارية حوالي أربعة آلاف متر مكعب ومائة متر من الحجر الجيري المنحوت .

فبدأت الخطة كما يلي:

- رفع وتسجيل جميع العناصر المعمارية للقلعة للمكانية توضيحها من الناحية الأثرية والهندسية .
 - ٢ دراسة طرق ومواد البناء المستخدمة قديما
 للاسترشاد بها في أعمال الترميم.
- ٣ تجهيز الموقع من الناحية الادارية وذلك لامكانية الاشراف على المشروع وتجهيز المهمات ومواد البناء اللازمة . وإعداد الخطة الفنية لتنظيم مراحل العمل .

الترميم المعمارى


بدأ العمل لمهندسي هيئة الآثار المصرية في الترميم المعماري ومن منطلق حماية الأثر وإبراز أهمية عناصره المعمارية الفريدة باستخدام نفس مواد البناء دون تغيير أو مساس بها على النحو التالى :-


- ۱ إبراز الشكل المعماري لأساسات السور الساحلي للمعماري للمعماري للمعماري للمعماري الساحلي للمجزيرة من الناحية الغربية .
- ٢ إعادة ترميم وتقوية الأبراج الدفاعية العلوية وخاصة البرج نصف الدائرى الذى يقع على الساحل الغربي لاعطاء الزائر الصورة الكاملة عن شكل هذه الأبراج وطبيعتها الأثرية والدفاعية .
- ٣ إبراز المدخل الرئيسي للقلعة بالأبراج المحيطة به .
- ترميم الأسوار العلوية من الناحية الشرقية بإظهار معالمها وإعادة الشكل المعمارى لأسوار الجبهة الغربية.
- و إعادة الشكل المعمارى لعناصر الاعاشة ومبنى الجنود وكذلك الخدمات الملحقة بالقلعة من مخازن الأطعمة والأفران وصهاريج المياه والحمامات.
 - ٦ ترميم مسجد القلعة .

الاظهار المعماري للمشروع

- ١ -- تمت خطة شاملة قامت بها هيئة الآثار المصرية لتنظيف وإزالة جميع التراكات من أتربة وصخور تشوه المنظر العام .
- تجهیز خط سیر الزیارة وإعداد درجات وسلالم
 داخل وخارج القلعة لتسهیل الزیارة .

- ٣ إعداد خدمات سياحية ودورات مياه وأماكن جلوس ومظلات ،
- ع تم وضع خطة لأعمال الكهرباء والاضاءة التى تتناسب وطبيعة الموقع ، بما يظهر النواحى الفنية والمعمارية للجزيرة ليلا .
- ولقد تمت جميع أعمال الترميم بالجهود الذاتية للعاملين بهيئة الآثار المصرية من أثريين ومهندسين وفنيين المعاملين بهيئة الآثار المصرية من أثريين ومهندسين وفنيين





مسقط للقلعة

8 n - Middle entrance inside the northern

plain, "stores and administrative

١ – المحصين الشمالي .

١٦٠ - برج الحمام الزاجل.

17 - Haugh

١٦ - عوة داخلية .

١٢ - أيرام التحصين والأسوار الخارجية .

١٥ – المدخل الرئيس للأسوار الخارجية .

١٤ - مبانى السهل الأوسط «مازن وشتون إدارة» .

٣ - الأسوار الخارجية .

غازن وحجرات بالسهل الأوسط.

٣ - التحصين الجثول .

٥ - السور العربي بالتحصين الشمائل.

٦ - السور الشرق بالتحصين الشمالي .

٧ - المدخل الرئيمي للتحصين الشمالي .

٨أ – الدخل الجنوبي الشرقي للتحصين الشمالي .


٨ب - مدخل أرسط داحل التحمين الشمال.

هاً – خزال میاه .

٩ س - صهريج مياد .

، ١١٩ – حمام ،

وه مم المرادة - أبراج النحمين الشمالي.



Plan of the nothern fortifications and the mosque

مسقط للتحصينات الشمالية والمسجد

۲ – هنازن وفرب

٣ - صهر يح مياه .

ە – ،لىور الغرق.

٢ - السور الشرق .

18 Kg - 18

٨ - خزان مياه .

٤ – حمام وقرل تسخين ماه .

I - The mosque

2 - Stores and rooms

3 - Water cistern,

4 - Bathroom and an oven for heating water.

5 - The western wall.

6 - The eastern wall.

7 - Tawer

8 - Water tank.

10 - The northern main tower.

١٠ - الدخل الشمالي الرئيسي .

٩ = برج للحمام الزاجل .

١١ – المدخل الجنوبي الشرقي ,

١٢ – المدخلُ الأُوسط.

9 - I ower of carrier pigeon.

11 - The southeastern entrance.

12 - The middle chirancs.

منظر عام للقلعة من الغرب قبل الترميم .


Complete view of the citadel from the western side before the restoration.



التحصينات الجنوبية وبقايا السور الخارجي الذي كان يحيط بالجزيرة . قبل الترميم .

The southern fortifications and the remains of the exterior wall that was surrounding the island before the restoration.





الجانب الغربي من التحصينات الشمالية قبل الترميم .

The western side of the northern fortifications before the restoration.

جانب من التحصينات الشمالية قبل الترميم

Part of the northern fortifications before the restoration.



المستوى العلوي للتحصين الشمالي قبل الترميم .

The upper level of the northern fortification before the restoration.



الباب الأوسط والسلم المؤدى إلى المستوى الثانى للتحصين الشمالى قبل الترميم .

The middle door and the stairs leading to the second level of the northern fortification before the restoration.



المدخل الرئيسي للتحصينات الشمالية قبل الترميم.

The main entrance of the northern fortifications before the restoration.



المدخل الرئيسي من الداخل وكذلك مدخل أحد الأبراج قبل الترميم .

The main entrance from the interior and an entrance of a tower before the restoration.



السور الغربي للتحصينات الشمالية من الداخل قبل الترميم .

The western wall of the northern fortifications from the interior before the restoration.



البرج الغربي للمجموعة الجنوبية قبل الترميم .

The western tower of the southern group before the restoration.



سقف الصهريج بالمجموعة الجنوبية قبل الترميم .

The ceiling of the cistern of the southern group before the restoration.



المحراب قبل الترميم .

بانوراما للقلعة أثناء الترميم كما تظهر جبال السعودية عن بعد .


Panorama of the citadel during the restoration where the mountains of Saudi Arabia appear from afar.

The mihrab before the restoration.



البرج الذي يقع إلى يمين المدخل الرئيسي أثناء الترميم .


The tower to the right of the main entrance during the restoration.



المدخل الشمالي أثناء الترميم .

The northern entrance during the restoration.





المدخل الشمالي من الداخل وأحد أبواب الأبراج أثناء الترميم .

The northern entrance from the interior and a door of a tower during the restoration.



خزان المياه من الحارج أثناء الترميم.

The water tank from the exterior during the restoration.



منظر من الناحية الشرقية أثناء الترميم .


Complete view from the eastern side during the restoration.

¥

جانب من السور الغربي للتحصينات الشمالية الترميم .

Part of the western wall of the northern fortifications during the restoration.






السور الغربي من الداخل وبعض المباني الداخلية للتحصينات الشمالية أثناء الترميم .

The western wall from the interior and some inner buildings of the northern fortifications the restoration.





أحد أبراج التحصينات الشمالية من الداخل أثناء الترميم .

One of the northern fortifications towers from the interior during the restoration.

أحد الأبراج بالسور الخارجي الذي كان يحيط بالجزيرة بعد الترميم .

One of the towers remaining in the exterior wall that was surrounding the island after the restoration.



السور الغربي وأحد أبراج التحصينات الشمالية بعد الترميم .

The western wall and one of the northern fortifications towers after the restoration.





السور الغربي وأحد أبراج التحصينات الشمالية حيث تظهر الشرفات التي كان الجنود يقفون وراءها بعد الترميم .


The western wall and one of the northern fortifications towers including the battlements after the restoration. صورة تجمع بين السور الغربي والمستوى الثاني في التحصين الشمالي بعد الترميم .


The western wall and the second level of the northern fortification after the restoration.



أحد أبراج التحصينات الشمالية بعد الترميم.

One of the northern fortifications towers after the restoration.





المستوى الثانى داخل التحصين الشمالى والسلم المؤدى إلى الباب الأوسط بعد الترميم .

The second level inside the northern fortification and the stairs leading to the middle door after the restoration.



حجرات الإعاشة والخدمات للجنود بعد الترميم.

The rooms of the soldiers after the restoration.

السلم المؤدى إلى الباب الأوسط بُعد الترميم.

The stairs leading to the middle door after the restoration.



أحد أبراج السور الغربي بعد الترميم .

One of the western wall towers after the restoration.

The Finishing-off

- 1 E.A.O, carried out a comprehensive plan to clear and remove the accumulated débris of dirt and chips of stone which had distorted the panorama of the island.
- 2 In order to facilitate the visits, a road was marked out, and steps and staircases were built in and outside the citadel.
- 3 Tourist servises, toilets, seating places and sun-shades were prepared.
- 4 An illumination scheme was executed and was made to fit with the natural setting and to enhance

the natural beauty of the island by night.

Needless to say that all work was carried out in its entirety by the men and women of E.A.O., whether archaeologists, engineers, arcitects or technicians.

the importance of its unique architectural aspects, the engineers and architects of E.A.O. set out for the restoration task. Using the original building materials, the project consumed c.4,000 m³ of igneous rock and 100 m³ of limestone. The following steps were taken:

- 1 Bringing out the architectural features of the foundations of the enclosure wall parallel to the coast line in the W. side.
- 2 Restoring and strenghening the upper towers, particularly the semicircular tower on the W. shore. This was done in order to give the visitor an idea about the shape, archaeological, and defensive nature of these towers.

- 3 Bringing out the main entrance of the citadel together with the towers flanking it.
- 4 Restoring the eastern and western upper walls, while showing their distinctive features.
- 5 Restoring the living quarters of the troops as well as the services quarters such as the food storerooms, ovens, water tanks and baths.
- 6 Restoring the mosque.

citadel so much so that many parts became unrecognisable to the casual visitor.

For these reasons, E.A.O. drew a quick plan to protect this important monument which is considered an almost unique example of its kind, historically, archaeologically and architecturally. Here the architect made full use of the mountainous topography of the island; he placed the natural rock in the service of the military objectives, and for building material he used the local granite blocks. This is different from most of the other citadels where different stones, other than granite, were used.

The plan comprised the following steps:

- 1 Registering all the architectural elements of the citadel in order to facilitate the archaeological and architectural studies.
- 2 Studying the methods and materials of construction to be taken into consideration during the restoration.
- 3 Creating an administrative machine to supervise the project, arrange the necessary equipment and materials, and put forward a technical plan for carrying out the different steps of work.

The Architectural Restoration

Bearing in mind the aim of conserving the monument and stressing the main stores of the citadel. Therefore, they occupied a middle position and were close to the small bay which is believed to have been the citadel's port.

Methods and Materials of Construction

The construction was in a way complementary to the natural setting of the island; hence achieving an entire harmony between nature and manmade architecture. This way the designer also saved on labour and building materials, together with attaining the aesthetic values shown in the whole conception. All these aspects are clearly apparent in the construction of the first storey of the main fortification.

The citadel was erected on a bearing wall built of crude granite blocks, small and medium sizes. The blocks used in the corners, thresholds and arches were dressed.

Grounds for Restoration

After fulfilling its military and strategic purposes, and with the advance of war weaponary and techniques, and with the development of communications, the rôle of the citadel gradually declined. Eventually it was deserted and left to neglect. Sections of the enclosure wall began to disappear and the towers started to crumble through the constant beating of the sea waves. Heaps of stone and débris covered the outlines of the

Factors Influencing the General Design of the Citadel

The Island of Pharaoun is composed of two hills of igneous rock, a large one in the north and a small one in the south. Between them the contour lines slope down gradually forming what looks like a plain. While the north hill slopes down gently towards the E. shore, it slopes down sharply towards the W. and NW. shores.

Meantime, the contour lines of the S. hill slope sharply towards the E. W. and W. shores, whereas the slope is gradual towards the north, namely towards the central plain. The topographical features of the island were taken into account while planning the citadel. Thus, the northern, bigger hill was chosen for the setting of the main fortification, with the horing quarters and the supporting secretary (water tank, magazines, etc.). Fowers for the stationing of the archers and flame-casters were placed in points where the hill sloped sharply towards the sea, i.e. towards the north and north west.

At the vulnerable points which were not naturally defendable, where the hill sloped gently and where the shore was so broad that it was out of the archers' reach, the towers were erected directly on the shore and were connected with strong walls. In the space between the two hills were built

Blocks of stone which had fallen off the walls were picked up and prepared for reuse in the restoration. This work led to the identification of numerous architectural elements and helped in finding out the actual plan of some sections of the citadel, the E. enclosure wall and some towers. Most of this was not known before. Also discovered was the route used by the troops, their quarters, kitchens, ovens and the ways used to supply the citadel with drinking water.

The excavations uncovered also numerous objects which proved to be very valuable in dating the different periods that were witnessed by the citadel. These objects included:

- 1 A stela inscribed with simple Kufic script, probably from the third century of Mijirah.
- 2 The foundation stela of the mosque; limestone; inscribed with sunken naskh-script, Ayyubid Period.
- 3 Arrow heads.
- 4 Sherds of painted / and incised pottery, used in daily life.
- 5 Paper fragments with naskhscript. These are fragments of the letters exchanged between the citadel and Cairo and were carried to and fro by carrierpigeons.

The E.A.O. Project for Restoring and Developing the Citadel of Salah el-Din

As the various buildings of the citadel were exposed to adverse climatic conditions, great many parts were damaged and / or destroyed. Prior to carrying out a comprehesive project of restoration and perservation, E.A.O. conducted a preliminary investigation of the site and its buildings. The following observations were found out:

- 1 The walls were in such a bad state that some sections had already collapsed.
- 2 Because of the time factor and the climatic conditions, many

sections of the enclosure walls, towers and internal buildings had fallen.

3 - Numerious architectural elements, and even the original plan of certain buildings and walls, were buried under thick layers of débris.


Accordingly, a plan of action, in two stages, was set forward.

Excavations and Clearance

This was carried out in the N. fortification, the mosque, and sections of the buildings in the central plain. The débris which coverd the citadel floor was completely cleared away.

Being made of limestone, it bears an inscription of five lines in Ayyubid naskh-script: "(1) This mosque was founded on the command of (2) Al Mobarak, Prince Hussam al-Din (3)

Bagal, son of Hamdan in (the month of) Shaaban ... (4) glorified... (5) and [his] praise".



Entrances


The N. fortification had two main entrances, one in the north and the other in the south-east. As the latter was connected with the southern fortification, the central plain and the mosque, it was the most frequently used. A third entrance connected the two levels of the fortification itself. All three entrances were strengthened by the mere fact that they were not easily accessable and by the towers flanking the causeways leading to them.

The Mosque

The mosque was erected SE. of the N. hill, in a central spot between the nothern and southern fortifications, albeit slightly closer to the northern fortification. The ground-plan is rectangular. In the E. wall is the semicircular mihrab flanked on both sides by two limestone pillars. The entrance is in the SE. wall facing the wall which contains the kiblah. In front of the entrance is an open, rectangular space which was added to meet the increasing numbers of the worshippers. There are two windows in the E. wall and other two in the W. wall. The floor was cased with slabs of limestone. Fortunately, the mosque's foundation stela was discovered.

The Bath

Situated near the water tank, the bath comprised three rooms built of limestone and roofed with vaults, also of limestone. The limestone floors of the two most-inner rooms stood on the heating cellars which contained ceramic tubes for the transfer and diffusion of heat. The third room was used for undressing and dressing. It opened onto a corridor leading to the inner hot rooms. The water tank of the bath was constructed with burnt bricks on top of the rooms. Ceramic tubes penetrated through the walls carrying hot water and steam from the tank to the bath. Heating was affected by means of an oven underneath the tank. This was reachable from the exterior of the W. wall.



its interior was cased with mortar, whitewash and oven dust. Filling the reservoir depended on the rain falling in the neighbourhood or on the roofs. Sometimes water was brought by boats or water carriers from a well in Taba.

The Water Tank

Situated to the S. of the second entrance, the water tank measured 4 x 3m and 5m deep. The ceiling was supported by two arches on a four mater high limestone pillar which stood in the middle of the tank. The arches were built of burnt bricks,

whereas the walls were built of limestone and covered with mortar and whitewash. A ladder was used to get in and out of it.

For filling it, water used to be brought either from the reservoir or by boats from the well in Taba.

walls meeting at the main entrance in the north. The walls were strengthened with nine square towers of two, sometimes three, stories. In the towers were embrasures for shooting the arrows in three directions, thus controlling all three approaches, particularly points that could have been climbed easily by the enemy. The walls (1.6 m thick) contained passages for the archers. Nothing of the parapets or towers was found except the N. wall where some architectural elements were partially preserved.

The E. wall was completely destroyed. Only traces were discernable, besides the remains of a tower looking east. To the latter was attached a pigeon tower for the carrier pigeons.

The N. fortification is a completely independent defense unit. Because of the nature of the hill, it was built on two levels. The lower level, in the north, has the main entrance. The higher level lies to the south. The two parts of the fortification are connected with a central gateway and stone stairs. In the SE, side, there is another entrance which was used more frequently. The N. fortification containd numerous rooms, magazines, a kitchen and an oven room.

Water Reservoir

This was hewn in the rock close to the N. entrance. It was a rectangle with two rows of broad arches to support three long, half-circled vaults. It was constructed with limestone and

The Citadel during the Mamluk and Turkish Periods

The citadel continued to play its rôle in the protection of the Egyptian E. frontier and safeguarding the pilgrimage and caravan routes which were in its proximity. During the Turkish period an Egyptian garrison was stationed there.

The General Design of the Citadel

The citadel is actually composed of two (northern and southern) fortifications, Each one is virtually an independent citadel which could have stood by itself if the other was under


siege. The topography of the island was exploited in such an ideal manner that the two fortifications were built on two hills. The northern one was bigger in size and more detailed. In the central plain between the two hills were built magazines, store-rooms and the mosque. The two fortifications and the plain in between were surrounded by an enclosure wall which ran parallel to the coast line. On its eastern and western sides there were six towers overlooking the gulf.

The N. Fortification

The walls of these fortifications and the towers stand atop the N. hill and occupy all its space. Viewing the ground-plan one can see the E. and W.

them out of the Island of Ilah in A.D. 1170 - H.566.

During this period, the citadel took its fair share in the struggle between the Moslems and the Crusaders, not only as a warning post, but also as one of the few citadels directly involved in the wars. It also played a vital part in the protection of the Gulf of Agaba, the Red Sea and the Hejaz, from falling into the hands of the Crusaders. As a proof of this, one may mention how Arnat, Prince of Karak, led a campaign in A.D. 1182 to capture the island and subjugate the coast of the Hejaz. The island and its citadel stood fast against the siege made by the Crusaders' war ships. Using carrier-pigeons, its garrison was able to inform Cairo with their prediAyyub who was in Syria at the time, delegating for his brother Salah al-Din, manned a fleet with fighters and dispatched it under the leadership of Hussam al-Din Lulu Al Hagib, generalissimo of the Egyptian fleet. He destroyed the fleet besieging the island o Ilah. In A.D. 1182 he defeated the fleet which was on its way to the Hejaz.



The Construction of the Citadel

The citadel was built c.60 km away from Nuweibac, c. 8km S of Taba, as a stronghold to safeguard the land and sea routes between Egypt and both Syria and the Hejaz. It was also considered as a forward marine base to secure the Gulf of Agaba and the Red Sea against sea attacks that might have been contemplated by the Crusaders. The Island enjoyed certain advantages. Being only 250m off shore, it was easily supplied with sustenance and amunition. It was also close to abundant sources of sweet water. As it was relatively higher than sea level, it overlooked some of the land routes in Sinai. Therefore it was not an easy matter to take its defenders by surprise, as they could easily spot their attackers and prepare for them.

The Citadel during the Ayyubid Period

Recent excavations conducted by E.A.O. showed clear presence of building activities from the Ayyubid period. However, owing to various reasons such as the protection of the trade routes and the domination of the Red Sea, it is certain that the island was in use even earlier, e.g. during the Byzantine and Tolonid Periods.

Salah al-Din began the construction of the present citadel after he defeated the Crusaders and threw Throughout history, Sinai played a very important rôle as the E. gateway to Egypt. Through it most invasions entered the Nile Valley, and consequently it became the field of many battles between the Egyptians and the foreign invaders. It was also one of the main passages for trade and pilgrimage routes.

All these facts may explain the presence of numerous forts and citadels throughout the peninsula, erected ever since the Pharaonic periods. These same facts must have been known to a great military strategist like Salah al-Din, particularly during the Crusaders' invasion of Syria / Palestine. That is why he

repaired and secured the road to Al-Arish, and constructed a number of fortifications, e.g. the Citadel of Al-Gendy in Wadi Sidr and the Citadel of Geziret Pharaoun. Such fortifications were built in the vicinity of Darb Al-Shacwy which was frequently used by Salah al-Din during his wars against the Crusaders.

As for the term "Pharaoun". It is probably derived from the name "Phara", used by the Romans to denote this island, which served as an important part for the Red Sea trade route.

The Citadel of Salah al-Din al-Ayyubi in the Island of Pharaoun represents a historical value among the Islamic monuments regarding many aspects. This great citadel acted as the guard of the Arab coasts of Egypt, Hejaz, Jardan and Palastine, and moreover, it participated in warding off the military dangers during the struggle between the Arabs and Crusaders since the Arab and Islamic world was shielded by Islamic Egypt.

God grant success.

Dr. Ahmed Kadry
Chairman
E.A.O.




SINAI MONUMENTS
ISLAND OF PHARAOUN
CITADEL OF SALAH AL-DIN

Designed & Executed by: Amal M. Safwat El-Alfy

Printed by: Egyptian Antiquities Organization Press.

Cairo 1986



MINISTRY OF CULTURE

EGYPTIAN ANTIQUITIES ORGANIZATION

都 第三個形像所用 医原

مطبعة هيئة الآثار للصرية رقم الايداع ٢١١٠ / ١٩٨٦

SINAI MONUMENTS ISLAND OF PHARAOUN

